


BYGNING 3706 Sidebygning I, Hengsenen

Kompleks 1624 BYGDØ KONGSGÅRD

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST
GAB nr: 80614233
Gnr/bnr: 1/1
Oppført: 1848 - 1849
Byggherre: Fagbokhandler C. A. Dybwad
Arkitekt: Ukjent
Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning
Nåværende funksjon: Bolig/bosetning
Bygningsart: Bolig
Regulering: Regulert: Oslo kommune - Reguleringsplan for Bygdø kongsgård og folkepark, datert 17.02.2012
Vernestatus: Kulturmiljø fredet etter kulturminneloven §20 17.2.2012
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6
Annet vern: Oslo kommunes "gul liste"



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Sidebygning 1 ble oppført 1849 i to deler, en laftet drengestue med bryggerhus i søndre ende, og i nordre ende en del i bindingsverk som opprinnelig inneholdt vognskur, redskapsbod og privet.

Bygningen var fra begynnelsen malt og tekket med takstein (krum, rød tegl). Det er noe usikkert når arkene ble bygget, men de er første gang spesifisert som "quistvinduer" i 1887. I 1867 hadde bygningen et klokketårn med matklokken. I 1878 var dette fjernet.

Verandaen ved sørvestre langvegg er første gang beskrevet i 1926, men kan ha blitt oppført kort tid etter 1884.

I 1926 var bygningen delt i to leiligheter. Tilbygget med vindfang og toaletter ved nordøstre langvegg er trolig oppført i 1960-70-årene og er senere noe forlenget mot sør.

Ytterveggene har nyere kledning. Vinduene i første etasje er eldre.

Kilder:
Bygdø Kongsgård Boliger og driftsbygninger. Teknisk og historisk undersøkelse 2004, rapport utarbeidet av Multiconsult for Statsbygg.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen ble oppført i 1849, samtidig med hovedbygningen på Hengsenen. Den bestod fra begynnelsen av i to nesten like lange deler med forskjellige konstruksjoner og funksjoner: Den sørvestre drengestue og bryggerhus, den nordvestre vognskur, redskapsrom og privet.

Etter kongens kjøp av eiendommen ble jordbruksdriften nedlagt og fra 1884 ble bygningen leid ut til sommergjester. Uthusdelens 1. etasje ble da innredet til to beboelsesrom. Bygningen har vært i bruk som bolig siden 1884.

Bygningshistorikk

1848	1849	Bygningen ble oppført samtidig med hovedbygningen på Hengsenen.
1878		Matklokke og tårn ble fjernet (trolig flyttet til stabburet).
1884		Etter kongens kjøp av eiendommen i 1883 blir bygningen leid ut til sommergjester fra 1884. Uthusdelens 1. etasje blir innredet til to beboelsesrom.
1940	1951	Bygningen ble trolig inndelt i flere boenheter.
1950	1960	Taket tekket om og eldre (muligens opprinnelig) krum, rød teglstein ble skiftet ut med betongstein.
1960	1970	Bygningen er delt i to leiligheter. Tilbygget med vindfang og toaletter ved nordøstre langvegg oppført i dette tidsrommet. Senere noe forlenget mot syd.

Vern

Formål: Formålet er å videreføre eksisterende kulturmiljøfredning. Kulturmiljøfredningens formål er "å sikre et unikt kulturmiljø på Bygdøy til kunnskap, opplevelse og bruk for allmennheten i dag og i framtida gjennom å ta vare på de kulturminnene, landskapstrekkene og naturverdiene som særpreger miljøet og vitner om områdets historie. Kulturminneverdiene i området er historisk knyttet til funksjonene kongelig sommerresidens, kongsgård med landbruksarealer, folkepark, friluftsområde til lands og til vanns, og museum." Sitert fra forskrift nr. 168 om fredning av Bygdøy kulturmiljø, Oslo 17.02.2012.

Begrunnelse: Bygningen ligger innenfor området omfattet av kulturmiljøfredningen på Bygdøy vedtatt 17.02.12 i henhold til kulturminneloven § 20

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

BYGNING 3706 Sidebygning I, Hengsengen

Kompleks 1624 BYGDØ KONGSGÅRD



Fasade nord. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasader mot vest og sør. Opphavsrett: Statsbygg.




Fasade sør. Opphavsrett: Statsbygg.



Veranda. Opphavsrett: Statsbygg.



Fasader mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.



Plantegning 1. etasje. Foto: 4B Arkitekter.
Opphavsrett: Statsbygg.